

BD222F / 2003.11

Perceuses à base magnétique

MB 32 MB 40/2 MB 50/2 MB 100/2

Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité

Caracteristiques techniques

Sécurité, Instruction

Résolution de problèmes éventuels

Descriptif

Page 2 - 3

Page 4

Page 5 - 6

Page 7 - 8

Page 9 - 10

Liste de pièces Fraise à carotter

Bon de garantie



Page 11 - 20

Consignes de sécurité



Remarque : Le fait de ne pas lire les consignes peut avoir des blessures graves pour conséquence. Comme toutes les machines, une machine comporte des dangers propres à l'utilisation et au maniement des machines en général. La mise en marche attentive et le maniement correct réduisent considérablement les risques

Directives générales de sécurité et du maniement des machines

- 1. Pour votre propre sécurité, ne jamais mettre en marche une machine avant d'avoir étudié son mode d'emploi. Il vous fait connaître la machine et son maniement, vous familiariser avec ses possibilités et ses limites d'exploitation et vous informer des risques encourus du fait de négligences.
- 2. Maintenir les protections en parfait état de fonctionnement, ne pas les démonter.
- 3. Brancher les machines électriques, munies d'une fiche secteur avec terre, sur une prise avec contact de terre.
 - En cas d'utilisation d'adaptateurs sans contact de terre, relier directement la borne de terre de la machine. Ne jamais mettre en marche une machine sans qu'elle soit mise à la terre.
- 4. Avant la mise en marche de la machine, éloigner toutes les clés ou leviers d'armement qui ne sont pas solidaires de la machine. Développer le réflexe de vérifier l'absence de toute pièce mobile à proximité des organes en mouvement.
- 5. Dégager un espace de travail suffisant autour de la machine. L'encombrement des plans de travail ou des zones de manoeuvre provoque inévitablement des accidents.
- 6. Ne pas utiliser la machine dans un environnement à risques. Ne pas faire fonctionner les machines électriques dans des locaux humides; ne pas les exposer à la pluie. Veiller à ce que le plan de travail et la zone d'évolution de l'opérateur soient bien éclairés.
- 7. Eloigner les visiteurs et enfants de la machine et veiller à ce qu'ils gardent une distance de sécurité de la zone de travail.
- 8. Protéger le local de travail des accès non autorisés. Faire poser des serrures sur les portes ou poser un verrou sur l'interrupteur principal afin d'éviter la mise en marche par les enfants.
- 9. Veiller à ce que la machine ne travaille pas en surcharge. Le rendement est meilleur et l'utilisation gagne en sécurité si la machine est exploitée à l'intérieur de ses capacités limites.
- 10. Ne pas utiliser la machine pour d'autres travaux, mais uniquement ceux pour lesquels elle a été conçue.
- 11. Porter les vêtements de travail appropriés. Eviter les habits flottants, les gants, écharpes, bagues, chaînettes ou colliers et autres bijoux pouvant être happés par les organes en mouvement. Porter des chaussures à semelles antiglissantes. Porter un couvre-chef enveloppant complètement les cheveux longs.
- 12. Porter toujours des lunettes de protection et, le cas échéant, un masque antipoussière. Observer les directives de la prévention des accidents du travail.
- 13. Bloquer toujours la pièce à usiner dans un étau ou un dispositif de fixation. La tenue manuelle comporte des risques et il est préférable que les deux mains restent disponibles pour les manipulations de la machine.
- 14. Adopter une position de stabilité corporelle (position des pieds, équilibre du corps).
- 15. Maintenir la machine en bon état. Garder les arêtes de coupe propres et bien acérées afin de pouvoir exploiter toutes les capacités de la machine. Respecter le mode d'emploi lors du nettoyage, le graissage et l'échange des outils.
- 16. Débrancher la fiche secteur avant de procéder aux travaux de maintenance ou à l'échange d'éléments tels que lame de scie, forets et outils de coupe etc.

Consignes de sécurité



- 17. Utiliser exclusivement les accessoires recommandés et respecter les instructions données à cet effet dans le mode d'emploi. L'emploi d'un accessoire étranger au système comporte des risques d'accident.
- 18. Eviter la mise en marche involontaire. Avant chaque branchement au secteur, vérifier systématiquement que l'interrupteur de la machine est en position ARRET (O).
- 19. Ne jamais monter sur la machine. Son basculement ou le contact avec l'outil de coupe peut causer des accidents très graves.
- 20. Contrôler les organes défectueux de la machine. Les organes de protection ou les pièces endommagées doivent être correctement réparés ou remplacés avant la poursuite du travail.
- 21. Ne jamais laisser une machine seule en état de marche. Couper systématiquement l'alimentation secteur et ne quitter la machine que lorsqu'elle s'est complètement arrêtée.
- 22. Ne jamais intervenir sur une machine sous l'effet de l'alcool, de certains médicaments ou de drogues.



Mettez vos lunettes de protection!

Caracteristiques techniques



Caractéristiques techniques	MB 32	MB 40/2	MB50/2	MB100/2
Capacité de carottage, mm	32	40	50	100
Profondeur maxi d'usinage, mm	30	30	55	55
Porte-outil pour queue de fraise à carotter, mm .	Weldon 19	Weldon 19	Weldon 19 .	Weldon 19
Support de fraise à carotter-mandrin	. 1/2" x 20 UNF .	1/2" x 20 UNF	CM2	CM3
Capacité de perçage, mm	1-13	1-16	1-23	1-31
Vitesse 1, tpm	450	430	250	40-140
Vitesse 2, tpm		760	450	120-480
Puissance du moteur 230V / 50-60 Hz, Watt	900	1050	1150	1800
Dimension de l'aimant, mm	80 x 160	80 x 160	80 x 160	110 x 230
Force d'attraction, kg	1200	1200	1200	2500
Course, mm	160	160	150	255
Poids, kg	11	12	13	26

Fournitures livrées

	MB 32	MB 40/2	MB 50/2	MB 100/2
Coffret métallique				oui
Coffret en PVC	oui	oui	oui	
Chaîne	oui	oui	oui	oui
Clés coudées mâles	oui	oui	oui	oui
Tête de perceuse	option	option	option	option
Huile de perçage	oui	oui	oui	oui
Manuel	oui	oui	oui	oui
Certificat de garantie	oui	oui	oui	oui
Boules Quies	oui	oui	oui	oui
Lunettes de sécurité	oui	oui	oui	oui
Gants de sécurité	oui	oui	oui	oui

Sécurité



Sécurité

En utilisant les machines de perçage et de carottage à embase électromagnétique on s'assurera toujours d'avoir pris les plus grandes règles de sécurité. Une mauvaise utilisation et une imprudence augmentent les risques d'accidents. Lisez bien attentivement les conseils indiqués afin de pouvoir bénéficier au maximum de toute la sécurité.

Conseils:

- Pour tous travaux sur des pièces non-horizontales, on devra impérativement fixer la machine à la chaîne de sécurité livrée avec celle-ci.
- 2 L'utilisation ne se fera seulement que sur une assise plane et propre.
- 3 Si la machine ou le câble semble endommagé, on devra immédiatement débrancher la machine. Portez alors la machine en réparation auprès d'un réparateur compétent.
- 4 Le port de lunettes de sécurité, d'un casque, et de vêtements de protection sont nécessaires.
- Ne portez pas de vêtements baillants, ni bijoux susceptibles d'être pris dans les pièces en mouvement de la machine.
- 6 Utilisez seulement les accessoires et les pièces qui sont recommandées par PROMAC.
- Au cours du perçage, on devra refroidir et graisser la fraise à carotter avec une huile de coupe de bonne qualité vendue par PROMAC.
- 8 Le moteur doit être coupé au cours de la mise en place de la perceuse.
- 9 Pour changer une fraise à carotter, la perceuse devra être sous tension.
- Nettoyez régulièrement et d'un seul coup tout autour de la machine. Faites plus particulièrement attention au-dessous de l'aimant et maintenez celui-ci au sec.
- 11 Vérifiez régulièrement toutes les vis, tous les écrous et boulons et assurez-vous qu'ils soient bien serrés.
- 12 Retirez toujours après chaque trou le copeau de perçage, et faites le avec un gant.
- Pour une utilisation à l'envers (sens dessus dessous), vous devrez utiliser la pâte spéciale Euroboor. Celle-ci ne coule pas et prévient tout graissage intempestif du moteur contrairement à l'huile.

Raccordement

Branchez la prise. Faites attention dans le cas où vous utiliseriez une rallonge que celle-ci soit adaptée aux travaux que vous souhaitez exécuter.

Vitesse

La vitesse peut être réglée mécaniquement en deux paliers. Pour chacun des ces deux paliers, on pourra commander cette vitesse électroniquement et sans à-coups au moyen du bouton tournant prévu à cet effet (de couleur jaune) que vous trouverez sur la face avant supérieure du moteur.

Dessin - schéma :

Réglage électronique de - à

Palier 1 70 - 275 mn Palier 2 140 - 540 mn

Recommendation:

Nous vous conseillons toujours de choisir une vitesse entre 140 et 275 pour le premier palier.

Le bouton tournant de réglage de la vitesse ne devra pas être utilisé lorsque le moteur est en fonctionnement. Manipulez doucement le bouton tournant au cours de son utilisation.

La machine sera fixée solidement avec une chaîne de sécurité

Si la machine est utilisée sur une assise en biais ou verticalement ou encore sens dessus dessous (à l'envers), on fixera alors solidement la machine avec la chaîne de sécurité fournie avant tout usage.

Sécurité



Mise en place de la machine

Faites attention que l'assise sur laquelle repose la machine soit plane et propre.

Mise en marche de l'aimant

Appuyez sur bouton de l'aimant (interrupteur rouge à bascule) dans la position I. Assurez-vous que l'aimant soit bien fixé avant l'utilisation.

Mise en marche du moteur

Appuyez sur bouton I du moteur. (Bouton poussoir vert).

Conseil: Le moteur ne pourra être mis en marche que si l'aimant est lui-même en marche.

Après une coupure de courant, le moteur devra être à nouveau remis en marche.

Perçage

- 1 L'utilisation d'une machine de perçage et de carottage se fera absolument **sans** forcer.
 - Vous percerez sans exercer de fortes pressions.
- Au départ, engagez toujours la fraise à carotter avec précaution sur le matériau afin de s'assurer qu'elle soit adaptée et lorsque le couteau pénètrera le matériau vous pourrez progressivement augmenter la pression.
- 3 Assurez vous bien que le copeau soit poussé vers le haut.
- 4 Si vous utilisez une pression trop forte, la fraise sera émoussée prématurément et la machine risquera d'être en surcharge.
- Avant chaque usage, remplissez l'arbre de perçage avec l'huile Promac. Pulvérisez de l'huile dans les trous prévus à cet effet et placés sur l'arbre de perçage permettant ainsi une lubrification optimale de l'intérieur vers l'extérieur!
 - Au cours du perçage, vous pouvez accroître cette optimalisation au maximum en lubrifiant et refroidissant régulièrement la fraise de l'extérieur. Pour cela, vous utilisez également les huiles spéciales PROMAC de haute qualité.
- 6 En fin d'usinage, la carotte sort percutée de la fraise.
- Si la carotte reste dans la fraise, vous pouvez tapoter légèrement la fraise à carotter (avec un corps nonmétallique) afin de faciliter l'éjection de la carotte. Sinon, attendez que la carotte soit refroidie.
 - Ne faites ceci qu'avec un moteur hors tension!

Arrêt du moteur

Pressez le bouton O (bouton poussoir rouge) du moteur et attendez que le moteur soit totalement arrêté.

Arrêt de l'aimant

Pressez le bouton O (interrupteur rouge à bascule) de l'aimant.

Montage de la tête de perçage

Sur toutes les machines de perçage et de carottage à embase électromagnétique, on peut également monter une tête de perçage. Pour le type MB.40 on devra démonter le support de la fraise à carotter. Prenez la clé à six pans creux n° 5 et dévissez les écrous M6 qui sont placés au dessous du support. Le support se détache maintenant facilement de l'arbre. Avec une clé plate de 20mm, on pourra retirer le support de fraise à carotter de son entraînement. Sur l'arbre d'entraînement 1/2"*20NF, on pourra visser la tête de perçage interchangeable facilement adaptable avec l'adaptateur 1/2"*20NF.

PROBLEME	RAISONS EVENTUELLES	SOLUTION
L'aimant n'est pas bien plaqué	Le matériau est trop mince et l'aimant ne peut pas exercer sa force d'attraction.	Placez un une cale métallique sous le le matériau à usiner jusqu'au niveau de l'aimanat ou bloquez la machine dans un
	Il Y a un copeau ou de la saleté sous l'aimant.	étau. Nettoyez bien l'aimant et assurez-vous qu'il soit sec. Assurez-vous que l'assise soit
	L'aimant est en porte-à-faux sur l'assise.	bien plane.
	Il n'y a pas assez de tension	Vérifiez la tension.
Le foret glisse sur dans le matériau au cours de l'utilisation	L'aimant n'est pas bien plaqué La tige de perçage est voilée Le couple exercé au cours du perçage est trop élevé.	Voir la solution ci-dessus Changez la tige de perçage!! Au démarrage allez toujours lentement, l^ébauche faite sert de guide ultérieurement.
	la fraise à carotter est émoussée ou n'est pas bien affûtée.	Faites affûter la frause à carotter chez un revendeur PROMAC ou un affûteur spécialisé.
	Un mauvais marquage du centre ou le ressort de la broche de centrage est détendu.	Assurez-vous d'un meilleur marquage du centre et / ou changez le ressort.
	Le doigt de centrage (ointe) est usé ou la broche de centrage est voilée.	Changez les pièces usées.
	Le réglage de la machine ne tient pas.	Réglez à nouveau la machine.
Vous devez forcer trop fort en poussant pour arriver à pénétrer le matériau	La fraise à carotter n'est pas bien affûtée.	Faites affûter la frais à carotter chez un revendeur PROMAC ou un affûter spécialisé.
	Vous avez un copeau entre la fraise à carotter et le matériau.	Retirez éventuellement le copeau et assurez-vous que la fraise soit propre.
	Le guidage de la machine est réglé de façon trop serrée ou il est sec.	Réglez à nouveau le guidage et assurez-vous que celui-ci soit enduit d'huile de guidage spécial PROMAC.
	La fraise à carotter a de la saleté sur l'intérieur	Nettoyez la fraise à carotter

Résolution de problèmes éventuels



Une cassure fréquente de la fraise à carotter	La fraise à carotter n'est pas bien afflûtée Le réglage de la machine s'est défait.	Assurez-vous que le foret soit bien affûté par un revendeur PROMAC ou un affûteur spécialisé. Réglez bien la machine.
	La fraise à carotter n'est pas lubrifiée et refroidie de l'intérieur.	Lubrifiez la frause à carotter aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
	La mauvaise huile a été utilisée pour lubrifier et refroidir.	Utilisez toujour l'huile PROMAC car celle-ci possède les caractéristiques exactes demandées par le fraises à carotter.
	L'aimant n'est pas bien plaqué Il y a une trop forte poussée	Référez-vous aux problémes de l'aimant. Poussez moins.
	Un mauvais choix de la fraise à carotter dans l'usinage du matériau La vitesse est mal ajustée	Informez-vous auprès de votre revendeur sur le choix exacte de la fraise à carotter à utiliser en fonction de votre matériau Reportez-vous au tableau plus loin pour le vitesses exactes figurant dans ce manuel
Une usure prématurée de la fraise à carotter	Voir ci-dessus. le perçage ne se fait pas régulièrement et uniformément	Voir ci-dessus. Assurez-vous d'une pression réguloère au cours du perçage.

Service

Les machines de carottage et perçage à embase électromagnétique sont conçues pour une utilisation professionnelle. Si la machine est abîmée ou si les prestations sont insatisfaisantes, prenez alors contact avec votre revendeur ou directement avec PROMAC.

Conformité aux normes CE

Nous affirmons sans aucune réserve que tous nos produits électriques sont conformes au(x) norme(s) ou autre(s) standard(s):

HD 400.1 - (DIN VDE 0740 partie 1/10.93)

HD 400.2 - (DIN VDE 0740 partie 21/01.90)

IEC 61 F (co) 64-(E DIN VDE 0740 partie 500/02.90)

Suivant les dispositions des directives 73/23/EWG CE

Descriptif (1)



Photo 1




Photo 1: Vue de face du coffret de mise en service de la machine

- 1: Bouton de mise en marche du moteur
- 2: Bouton d'arrêt du moteur
- 3: Porte fusible
- 4: Interrupteur à bascule de l'aimant en marche (1) et arrêt (0)
- 5: Sens de rotation vers de la droite, vers la gauche du moteur (MB.100)

R = vers la droite

L = verse la gauche

La postion centrale est neutre

Photo 2 : Seulement pour le modèle MB.100

A: Vue de face du dispositif de réglage du couple et des vitesses

- 1: Régulateur de vitesses
- 2: Régulateur du couple


B: Vue du bouton tournant

En tournant le commutateur vers le haut, vous diminuez la vitesse pour 1 et diminuez le couple pour 2.

Note:

Le modèle MB.100 est équipé d'un moteur tournant à gauche et à droite permettant ainsi à la machine d'être bien utilisée en taraudeuse. Le MB.100 possède divers dispositifs de sécurité aissi bien pour le taraudage pour d'autres functions d'usinage. Ainsi le contrôleur de couple s'assure par protection que vous puissiez limiter le moment développé, ce qui rendra impossible toute cassure de fraise à carotter ou autres forets (outils).

Descriptif (2)






Photo 3 Photo 4

Photo 3:

- 1 : Les trous (4 placés tout au tour) permettent de pulvériser de l'huile
- 2: Huile en bombe.
- 3: Vis de serrage de la fraise à carotter.

Photo 4:


- 1: Broche de centrage
- 2: trou de centrage de la fraise à carotter

Introduisez d'abord le doigt de centrage dans le trou de centrage de la fraise à carotter et ajustez bien ensuite la fraise à carotter avec le doigt de centrage dans L'arbre de perçage.

- 3 : Queue de fraise à carotter; la partie qui coulisse dans l'arbre de perçage
- 4: Rainure de graissage permettant à l'huile de s'écouler en grassant de l'intérieur vers l'extérieur.
- 5: Méplat. Il y en à 2 chaque fraise à carotter
- 6: Après avoir coulissé la fraise à carotter dans l'arbre de perçage, assurez vous avant que les deux méplats soient bien positionnés devant trous de vis avant de serrer ensuite les vis en bloquant.

MB 32 - Motor / Moteur






Schraube Abdeckhaube / Vis du couvercle				32	PM 320532	Sicherungsring / Circlips
21 PM 320521 Abdeckhaube / Couvercle 22 PM 400005 Adapter - Ringschraubengewinde/	20	PM 400002	Schraube Abdeckhaube /	33	PM 400011	Lager / Roulement
22 PM 400005 Adapter - Ringschraubengewinde/ Adaptateur filetage 23 PM 320023 Adapterring / Rondelle 24 PM 400003 Lager / Roulement 25 PM 400006 Adapterringhaube / Couvercle Rondelle 26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400038 Gewindespindel / Broche filetée 37 PM 320537 Adapterring / Rondelle 38 PM 320538 Feder / Ressort 39 PM 320539 Spindelantriebswelle / Arbre moteur Carter de boîte à vitesses Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur			Vis du couvercle	34	PM 320534	Sicherungsring / Circlips
Adaptateur filetage 23 PM 320023 Adapterring / Rondelle 24 PM 400003 Lager / Roulement 25 PM 400006 Adapterringhaube / Couvercle Rondelle 26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 37 PM 320537 Adapterring / Rondelle 38 PM 320538 Feder / Ressort 39 PM 320539 Spindelantriebswelle / Arbre moteur Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	21	PM 320521	Abdeckhaube / Couvercle	35	PM 320535	Armatur / Induit 220-240V
23 PM 320023 Adapterring / Rondelle 24 PM 400003 Lager / Roulement 25 PM 400006 Adapterringhaube / Couvercle Rondelle 26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 38 PM 320538 Feder / Ressort 39 PM 320539 Spindelantriebswelle / Arbre moteur 40 PM 320340 Getriebegehäuse / Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	22	PM 400005	Adapter - Ringschraubengewinde/	36	PM 320536	Gewindespindel / Broche filetée
24 PM 400003 Lager / Roulement 25 PM 400006 Adapterringhaube / Couvercle Rondelle 26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 39 PM 320539 Spindelantriebswelle / Arbre moteur 40 PM 320340 Getriebegehäuse / Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses			Adaptateur filetage	37	PM 320537	Adapterring / Rondelle
25 PM 400006 Adapterringhaube / Couvercle Rondelle 26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur Arbre moteur 40 PM 320340 Getriebegehäuse / Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	23	PM 320023	Adapterring / Rondelle	38	PM 320538	Feder / Ressort
Couvercle Rondelle 26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 40 PM 320340 Getriebegehäuse / Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestiff / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	24	PM 400003	Lager / Roulement	39	PM 320539	Spindelantriebswelle /
26 PM 400007 Schraube für die Feder / Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur Carter de boîte à vitesses 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	25	PM 400006	Adapterringhaube /			Arbre moteur
Vis pour ressort 27 PM 400008 Feder / Ressort 28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 41 PM 320341 Gehäusestift / Goupille du carter 42 PM 400033 Schraube / Vis 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses			Couvercle Rondelle	40	PM 320340	Getriebegehäuse /
27PM 400008Feder / Ressort42PM 400033Schraube / Vis28PM 400038Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon43PM 320043Lager / Roulement29PM 320529Feld / Stateur 220-240V45PM 320045Achse / Arbre30PM 400033Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur46PM 320046Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	26	PM 400007	Schraube für die Feder /			Carter de boîte à vitesses
28 PM 400038 Kohlenbürstesatz / Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 43 PM 320043 Lager / Roulement 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses			Vis pour ressort	41	PM 320341	Gehäusestift / Goupille du carter
Unité de balai de charbon 29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 44 PM 320044 Getriebe / Boîte à vitesses 45 PM 320045 Achse / Arbre 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	27	PM 400008	Feder / Ressort	42	PM 400033	Schraube / Vis
29 PM 320529 Feld / Stateur 220-240V 45 PM 320045 Achse / Arbre 30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / Vis pour stateur 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses	28	PM 400038	Kohlenbürstesatz /	43	PM 320043	Lager / Roulement
30 PM 400033 Schraube für Stromfeld / 46 PM 320046 Innere Getriebeplatte / Support interne de la boîte à vitesses			Unité de balai de charbon	44	PM 320044	Getriebe / Boîte à vitesses
Vis pour stateur Support interne de la boîte à vitesses	29	PM 320529	Feld / Stateur 220-240V	45	PM 320045	Achse / Arbre
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30	PM 400033	Schraube für Stromfeld /	46	PM 320046	Innere Getriebeplatte /
31 PM 400034 Leitfläche / Déflecteur 47 PM 400009 Gehäuse / Carcasse du moteur			Vis pour stateur			Support interne de la boîte à vitesses
	31	PM 400034	Leitfläche / Déflecteur	47	PM 400009	Gehäuse / Carcasse du moteur

MB 32 / MB 40/2 Socle magnétique






MB 32 / MB 40/2 Socle magnétique




1	PM 400101	Gehäuse / Carcasse
1a	PM 400101A	Innensechskantschraube/
		Vis de socle
1b	PM 400101B	Scheibe / Rondelle
1c	PM 400101C	Messinglager /
		Rondelle en laiton
1d	PM 400101D	
1e	PM 400101E	Schraubenmutter/
_	DN 400400	Ecrou du boulon
2	PM 400102	Magnet / Aimant
3	PM 400103	Schlitten / Chariot
3a	PM 400103A	Motorhalter / Etrier de support moteur
3b	PM 400103B	Schraube / Vis
3c	PM 400103C	Befestigungsschraube / Vis de
50	1 101 400 1030	blocage
3d	PM 400103D	Motorbefestigungsblech /
ou	100100E	Plaque supérieure de fixation
Зе	PM 400103E	Schraube / Vis
4	PM 400104	Flansch / Flasque
4a	PM 400104A	Innensechskantschraube / Vis
5	PM 400105	Spindel / Tige
5a	PM 400105-01	Befestigungsschraube / Vis
5b		Feder / Ressort
5c	PM 400105C	Seegerring / Circlips
6	PM 400106	Zahnstange / Crémaillère
6a	PM 400106A	Schraube / Vis
7	PM 400107	Messingschiene /
_		Glissière en lation
7a	PM 400107A	Schraube / Vis
8	PM 400108	Welle / Axe
8a	PM 400108A	Endbuchse /
OI-	DN 400400D	Rondelle de fin de montage
8b	PM 400108B	Schraube / Vis Griff / Bras de tourelle
9 10	PM 400109 PM 400110	
10	F IVI 400 I I U	Kabel kompl. (Motor) / Câble équipé
10a	PM 400110A	Verschraubung / Bague de
100	1111140011071	raccordement (moteur)
10b	PM 400110B	Verschraubung / Bague de
		raccordement (secteur)
10c	: 200033	Kabel kompl. / Câble équipé
11	PM 400111	Abdeckung / Capot arrière
11a	PM 400111A	Schraube / Vis
12	PM 400112	Frontplatte / Capot avant
13a	PM 400113A	EIN / AUS Schalter /
		Bouton marche / arrêt
	PM 400113B	Sicherungsdose / Porte fusible
	PM 400113C	Sicherung / Fusible
13d	PM 400113D	Magnetschalter /
4.4	DM 400444	Interrupteur de l'aimant
14	PM 400114	Regeleinheit /
15		Platine de contrôle de vitesse Motoreinheit / Unité moteur
13		wotorenment/ office moteur



2	PM 400002	Schraube für Endkappe /	26	PM 400026	Nadellager /
		Vis du couvercle moteur			Roulement à aiguilles
3	PM 400003	Lager / Roulement	27	PM 400027	Getriebewelle / Arbre de
5	PM 400005	Schraube / Vis			boîte à vitesse
6	PM 400006	Halteringdeckel /	28	PM 400028	Lager / Roulement
		Capuchon de la rondelle interm.	29	PM 400029	Getriebegehäuse /
7	PM 400007	Schraube für Feder /			Carter de boîte à vitesses
		Vis pour ressort	30	PM 400030	Getriebewelle /
8	PM 400008	Feder / Ressort			Arbre de boîte à vitesses
9	PM 400009	Gehäuse / Carcasse du moteur	31	PM 400031	Getriebe / Roue dentée
10	PM 400010	Getriebeflansch / Flasque	32	PM 400032	Lager / Roulement
11	PM 400011	Lager / Roulement	33	PM 400033	Schraube / Vis
12	PM 400012	Abdichtungsring / Rondelle	34	PM 400034	Leitwand / Déflecteur
15	PM 400015	Zahnrad 34/28 / Roue dentée 34/	35	PM 400035	Anker / Rotor 220-240V
28			36	PM 400036	Schraube für Feld /
16	PM 400016	Zahnrad / Roue dentée			Vis du circuit magnétique
17	PM 400017	Haltering / Rondelle intermédiaire	37	PM 400037	Feld / Stateur 220-240V
18	PM 400018	Seegerring / Circlips	38	PM 400038	Kohlenbürste / Charbon
19	PM 400019	Spindelantriebswelle/	39	PM 400039	Getriebeschalter /
		Arbre moteur			Bouton des vitesse
20	PM 400020	Lager / Roulement	40	PM 400040	Kupplungswelle /
21	PM 400021	Abdichtungsring / Rondelle			Arbre de l'embrayage
22	PM 400022	Abdichtungsring / Rondelle	43	PM 400043	Endkappe /
23	PM 400023	Seegerring / Circlips			Couvercle du moteur
24	PM 400024	Abdichtungsring / Rondelle	44	PM 400044	Keil / Baffle
25	PM 400025	Lager / Roulement			

MB 50/2 - Moteur







19	PM 500019	Endhaube / Couvercle	35	PM 500035	Getriebeschaltung /
20	PM 500020	Schraube für Endhaube /			Interr. changement vitesses
		Vis du couvercle	36	PM 500036	Kupplungswelle /
21	PM 500021	Armatur / Induit 220V			Arbre d'embrayage
22	PM 500022	Lager / Roulement	37	PM 500037	Lager / Roulement
23	PM 500023	Federklemme / Borne à ressorts	38	PM 500038	Spindelantriebswelle /
24	PM 500024	Kohlebürstehalter /			Arbre moteur
		Etrier du balai charbon	39	PM 500039	Lager / Roulement
25	PM 500025	Kohlebürstesatz /	40	PM 500040	Getriebe / Boîte à vitesses
		Unité de balai de charbon	41	PM 500041	Schlüssel / Clé
26	PM 500026	Federklemme / Borne à ressorts	42	PM 500042	Adapterring / Rondelle
27	PM 500027	Gehäusestift / Goupille du carter	43	PM 500043	Federklemme / Borne à ressorts
28	PM 500028	Adapterringhaube/	44	PM 500044	Getriebewelle /
		Couvercle rondelle			Arbre d'entrainement
29	PM 500029	Schraube / Vis 4,8 x 50	45	PM 500045	Getriebe / Boîte à vitesses 34/40
30	PM 500030	Lager / Roulement	46	PM 500046	Schlüssel / Clé
31	PM 500031	Innere Getriebeplatte /	47	PM 500047	Nadellager/
		Support interne de la boîte à vitesses			Roulement à aiguilles
32	PM 500032	Getriebegehäuse /	48	PM 500048	Ablenkblech / Déflecteur
		Carter de la boîte à vitesses	49	PM 500049	Schraube für Feld /
33	PM 500033	Getriebe / Boîte à vitesses			Vis pour stateur
34	PM 500034	Getriebewelle /	50	PM 500050	Feld / Stateur 220V
		Arbre d'entrainement	51	PM 500051	Gehäuse / Carcasse du moteur

MB 50/2 - Socle magnétique






					*
1	PM 400101	Gehäuse / Carcasse	7a	PM 400107A	Schraube / Vis
1a	PM 400101A	Innensechskantschraube /	8	PM 400108	Welle / Axe
		Vis de socle	8a	PM 400108A	Endbuchse /
1b	PM 400101B	Scheibe / Rondelle			Rondelle de fin de montage
1c	PM 400101C	Messinglager / Rondelle en laiton	8b	PM 400108B	Schraube / Vis
1d	PM 400101D	Stellschraube Vis	9	PM 400109	Griff / Bras de tourelle
1e	PM 400101E	Schraubenmutter /	10	PM 400110	Kabel kompl. (Motor) /
		Ecrou du boulon			Câble équipé
2	PM 400102	Magnet / Aimant	10a	PM 400110A	Verschraubung /
3	PM 400103	Schlitten / Chariot			Bague de raccordement (moteur)
3a	PM 400103A	Motorhalter /	10b	PM 400110B	Verschraubung /
		Etrier de support moteur			Bague de raccordement (secteur)
3b	PM 400103B	Schraube / Vis	10c	200033	Kabel kompl. / Câble équipé
3с	PM 400103C	Befestigungsschraube /	11	PM 400111	Abdeckung / Capot arrière
		Vis de blocage	11a	PM 400111A	Schraube / Vis
3d	PM 400103D	Motorbefestigungsblech /	12	PM 500112	Frontplatte / Capot avant
		Plaque supérieure de fixation	13a	PM 400113A	EIN / AUS Schalter /
3e	PM 400103E	Schraube / Vis			Bouton marche / arrêt
4	PM 400104	Flansch / Flasque		PM 400113B	Sicherungsdose / Porte fusible
4a	PM 400104A	Innensechskantschraube / Vis	13c	PM 400113C	Sicherung / Fusible
5	2047	Adapter MK2 / Adaptateur CM2	13d	PM 400113D	Magnetschalter /
5a	PM 400105A	Befestigungsschraube / Vis			Interrupteur de l'aimant
5b	PM 400105B	Feder / Ressort	14	PM 400114	Regeleinheit /
5c	PM 400105C	Seegerring / Circlips			Platine de contrôle de vitesse
6	PM 400106	Zahnstange / Crémaillère	15	PM 500115	Motor / Moteur
6a	PM 400106A	Schraube / Vis	15a	PM 500115A	Halter / Support
7	PM 400107	Messingschiene /	15b	PM 500115B	Schraube / Vis
		Glissière en lation			



MB 100/2 - Moteur



1 PM 100001	Schraube für Endkappe / Vis	47 PM 100047	Kupplungswelle /
2 PM 100002	Schraube / Vis		Arbre d'embrayage
3 PM 100003	Anker / Rotor 220/240V	48 PM 100048	Getriebeschalter vollständig /
4 PM 100004	Kappe / Couvercle		Commande de la boîte de vitesse
5 PM 100005	Schraube / Vis	49 PM 100049	Zahnrad / Engrenage
6 PM 100006	Drehzahlregelung /	50 PM 100050	Scheibe / Rondelle
	Platine du contrôleur de vitesse	51 PM 100051	Ring / Bague
7 PM 100007	Klemmbuchse /	52 PM 100052	Seegerring / Circlips
	Bague intermédiaire	53 PM 100053	Abdichtungsring / Rondelle
8 PM 100008	Isolierring / Rondelle isolante	54 PM 100054	Seegerring / Circlips
9 PM 100009	Anker Drehzahlscheibe /	55 PM 100055	Lager / Roulement
	Ailette du rotor	56 PM 100056	Seegerring / Circlips
10 PM 100010	Lager / Roulement	57 PM 100057	Schaltgehäuse Drehmoment /
11 PM 100011	Schraube / Vis	37 1 W 100037	Carcasse interrupteur
12 PM 100012	Kabelhalter /	58 PM 100058	Drehmomentschalter/
	Etrier du câble allant	30 1 W 100030	Interrupteur
13 PM 100013	Kohlenbürste / Charbon	59 PM 100059	Drehzahlschalter /
14 PM 100014	Kohlenbürstekappe /	00 1 10 10000	Bouton tournant
	Capuchon du support de balai	60 PM 100060	Gehäusestift /
15 PM 100015	Kohlenbürstehalter /	00 1 111 100000	Clavette du boîter
	Support de balai		
16 PM 100016	Feld/Statormagnétique 220/240V		
17 PM 100017	Gehäuse / Carcasse boîter		
18 PM 100018	Luftleiter / Déflecteur		
20 PM 100020	Flansch / Flasque		
21 PM 100021	Abdichtungsring / Rondelle		
22 PM 100022	Nadellager/		
	Roulement à aiguilles		
23 PM 100023	Zahnrad / Roue dentée		
24 PM 100024	Getriebewelle / Pignon		
25 PM 100025	Seegerring / Circlips		
26 PM 100026	Keil / Baffle		
27 PM 100027	Zahnrad /		
	Roue dentée motrice		
28 PM 100028	Haltering /		
	Rondelle intermédiaire		
29 PM 100029	Lager / Roulement		
30 PM 100030	Seegerring / Circlips		
31 PM 100031	Getriebe-Gehäuse/		
	Boîtier de boîte de vitesses		
32 PM 100032	Antriebswelle / Arbre moteur		
33 PM 100033	Lager / Roulement		
34 PM 100034	Seegerring / Circlips		
35 PM 100035	Haltering / Rondelle intermédiaire		
00 DM 400000			
36 PM 100036	Nadellager/		
27 DM 400027	Roulement à aiguilles		
37 PM 100037	Abdichtungsring / Rondelle Zahnrad / Roue dentée		
38 PM 100038 39 PM 100039	Zannrad / Roue dentee Keil / Baffle		
40 PM 100039			
41 PM 100040	Getriebewelle / Pignon Lager / Roulement		
42 PM 100041	Getriebewelle / Pignon		
43 PM 100042	Zahnrad / Roue dentée		
44 PM 100044	Scheibe / Rondelle		
45 PM 100045	Keil / Baffle		
46 PM 100046	Kupplung / Embrayage		
.5 1 101 1000-10	. Applaing, Ellibrayage		
		1	



MB 100/2 - Socle magnétique



001 PM 100901 Motor kompl. / Moteur cpl	230V 708 PM 400113B	•
101 PM 100101 Gehäuse / Bâti		Support de fusible
102 PM 100102 Mutter / Ecrou du boulor	PM 400113C	Sicherung / Fusible
103 PM 100103 Stellschraube /	709 PM 400113D	Magnetschalter/
Vis d'assemblage		Interrupteur à bascule de
104 PM 100104 Messinglager /		l'aimant
Rondelle en laiton	710 PM 100710	Frontplatte /
105 PM 100105 Innensechskantschraub	e/Vis	Plaque de façade du boîtier
106 PM 100106 Abdichtungsring / Ronde		électrique
107 PM 100107 Messingschiene/	711 PM 400111A	Schraube / Vis
Rail en laiton	712 PM 100712	Etikett / Etiquette MB 100/2
108 PM 100108 Justierblech / Contre place	que 713 PM 100713	Regeleinheit/
200 PM 100200 Magnet / Aimant		Ensemble de contrôle
301 PM 100301 Schlitten / Chariot	714 PM 100714	Befestigungsring /
302 PM 100302 Innensechskantschraub	e/Vis	Bague de sécurité
401 PM 100401 Vorschubwelle / Ensemb	745 DM 400745	Gummiring /
avec bouchon enjoliveur		Joint en caoutchouc
402 PM 100402 Innensechskantschraub	e / Vis 716 PM 100716	Regelgehäuse /
403 PM 100403 Zahnstange / Crémaillère	I	Coffret du système de contrôle
404 PM 100404 Schraube / Vis	717 PM 100717	Schaltkappe 1 / Bouton pos. 1
405 PM 100405 Abdichtungsring / Ronde	lle 718 PM 100718	Schaltkappe 2 / Bouton pos. 2
406 PM 100406 Griffknopf / Pommeau	719 PM 100719	Schraube / Vis
407 PM 100407 Griffstange /	720 PM 100720	Motorkabel vollständig /
Bras pour bouchon		Câble tout équipé du moteur
enjoliveur	721 PM 400110A	Verschraubung (Motor) /
501 PM 100501 Motorhalteklammer/		Bague de raccordement (moteur)
Etrier de fixation du mote	eur 722 PM 100722	Rohrführung /
502 PM 100502 Innensechskantschraub	e/Vis	Tube de protection
503 PM 100503 Abdichtungsring / Ronde	lle 723 PM 100723	Motorkabel / Câble du moteur
601 PM 100601 Plastikschlauch /	801 PM 100801	Weldonhalter MK 3 vollständig
Tuyau en plastic		Adaptateur Weldon CM 3, tout
602 PM 100602 Ventilgehäuse /	802 PM 100802	Befestigungsschraube / Vis
Corps de vanne	803 PM 100803	Seegerring / Circlip
603 PM 100603 Lager / Roulement	804 PM 100804	Abdichtungsring / Rondelle
604 PM 100604 O-Gummiring /	805 PM 100805	Abdichtung / Joint
Joint torique en caoutche	ouch 806 PM 100806	Taste / Bouton
605 PM 100605 Ventilknopf /	807 PM 100807	Feder / Ressort
Poignée de vanne	808 PM 100808	Abdichtungsring /
606 PM 100606 Büchse / Manchon	000 DM 400000	Joint d'étanchéité
607 PM 100607 Mutter / Ecrou	809 PM 100809	Autokühlring /
608 PM 100608 Kühlmittelbehälter/	940 DM 400940	Bague de lubrification
Réservoir de fluide	810 PM 100810 811 PM 100811	Abdichtungsring / Rondelle Abdichtungsring / Rondelle
609 PM 100609 Behälterhalter/		
Support de réservoir	812 PM 100812	Seegerring / Circlip
610 PM 400011A Schraube / Vis		
701 PM 100701 Mutter / Ecrou		
702 PM 100702 Abdichtungsring Rondell	9	
703 PM 100703 Schraube / Vis		
704 PM 400110A Verschraubung/		
Bague de raccordement		
(au secteur)	.,	
705 200033 Kabel vollständig (Haupt		
Câble équipé (pour secte	eur)	
706 PM 400113A EIN/AUS Schalter /	ât .	
Interrupteur marche / art 707 PM 100707 LINKS/RECHTS Schalte		
Commutateur Droite / Ga		
Commutateur Droite / Ga	iudie	



Fraises creux pour perceuses à base magnétique avec portefraise Weldon 19mm

Profondeur de coupe 25 mm	Profondeur de coupe 50mn
Diamètre Tool-Nr.	Diamètre Tool-Nr.
12 9512	13 9513-50
13 9513	14 9514-50
14 9514	16 9516-50
15 9515	18 9518-50
16 9516	20 9520-50
17 9517	21 9521-50
18 9518	22 9522-50
19 9519	24 9524-50
20 9520	25 9525-50
21 9521	26 9526-50
22 9522	28 9528-50
23 9523	30 9530-50
24 9524	32 9532-50
25 9525	35 9535-50
26 9526	40 9540-50
28 9528	45 9545-50
30 9530	50 9550-50
32 9532	55 9555-50
34 9534	60 9560-50
35 9535	
36 9536	
38 9538	
40 9540	
42 9542	
44 9544	
45 9545	
46 9546	
48 9548	

	Garantie
die Dauer von 12 Monaten a	n unten eingetragenen Artikeln Garantie auf ab Laufdatum. Einzige Voraussetzung: dieses rantie-Zertifikat muss der zur Reparatur einge- t sein.
301101011111000111110 20190.29	t GOIT.
dessous en garantie penda	is engageons à réparer l'article mentionné ci- int une période de 12 mois à partir de la date
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se	
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se	int une période de 12 mois à partir de la date era pas honorée si ce certificat dûment complété
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se n'est pas renvoyé avec la m	ent une période de 12 mois à partir de la date era pas honorée si ce certificat dûment complété nachine en question pour toute réparation.
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se n'est pas renvoyé avec la m	ent une période de 12 mois à partir de la date era pas honorée si ce certificat dûment complété nachine en question pour toute réparation.
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se n'est pas renvoyé avec la m Modell / Modèle Serie-Nr. / N° de série	ent une période de 12 mois à partir de la date era pas honorée si ce certificat dûment complété nachine en question pour toute réparation.
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se n'est pas renvoyé avec la m Modell / Modèle Serie-Nr. / N° de série	ent une période de 12 mois à partir de la date era pas honorée si ce certificat dûment complété nachine en question pour toute réparation.
dessous en garantie penda d'achat. Cette garantie ne se n'est pas renvoyé avec la m Modell / Modèle Serie-Nr. / N° de série Kaufdatum / Date de l'achat	ent une période de 12 mois à partir de la date era pas honorée si ce certificat dûment complété nachine en question pour toute réparation. Namen und Anschrift des Käufers / Nom et adresse de l'achete